

## 职业卫生评价项目信息网上公开

公示时间：2022年1月6日

<b>建设单位 (用人单位)名称</b>	栾川县众昌废弃资源综合利用有限公司		<b>联系人</b>	韦占法
<b>地理位置</b>	河南省洛阳市栾川县合峪镇水沟村叫李庄			
<b>项目名称</b>	栾川县众昌废弃资源综合利用有限公司职业病危害现状评价			
<b>项目简介</b>	栾川县众昌废弃资源综合利用有限公司（以下简称“用人单位”）成立于2019年05月20日，坐落于河南省洛阳市栾川县合峪镇水沟村叫李庄，用人单位主营业务是金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理。			
<b>项目负责人</b>	武斌			
<b>现场调查人</b>	武斌、杨淑娟			
<b>现场调查时间</b>	2021.12.8	<b>用人单位陪同人</b>	韦占法	
<b>现场采样、检测人</b>	高飞达、王浩			
<b>采样、检测时间</b>	2021.12.18~12.20	<b>用人单位陪同人</b>	韦占法	
<b>报告完成日期</b>	2021.12.29			
<b>建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果</b>	<p style="text-align: center;">矽尘、噪声</p> <p>检测结果：</p> <p>粉尘：用人单位各工作接触的粉尘时间加权浓度不超过职业接触限值，各工作地点的粉尘浓度不超过职业接触限值。</p> <p>噪声：巡检工接触的噪声强度超过职业接触限值，铲车司机接触的噪声强度不超过职业接触限值。</p>			
<b>评价结论与建议</b>	<p>评价结论：</p> <p>用人单位总体布局、生产工艺与设备布局基本符合要求；建筑物采光照度、通风与空气调节、采暖满足卫生要求；职业卫生管理制度完善，落实情况欠佳；大部分职业病危害防护设施防护效果良好，少部分设备运行噪声较高；劳动者个人职业健康监护档案等内容不完善，落实情况欠佳，2019、2020未开展职业健康检查相关工作；未进行高温中暑的应急救援演练工作；职业卫生培训工作落实效果欠佳。</p> <p style="text-align: center;">建议：</p> <p>(1) 加强防护设施的日常维护和管理，确保生产时防护设施同步开启、正常运行。</p> <p>(2) 针对高噪声设备，定期进行检维修，做好设备的润滑保养工作。</p> <p>(3) 做好除尘器的清理工作，定期检修除尘管道，避免漏气，除尘罩损坏及时更换维修。</p>			
<b>技术审查专家组 评审意见</b>	—			



现场影像资料

